

X310 UN DISTANZIOMETRO LASER RESISTENTE



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [LEICA GEOSYSTEMS](#)

Descrizione

X310 UN DISTANZIOMETRO LASER RESISTENTE.

Il dispositivo Leica DISTO™ X310 è un distanziometro laser con 9 modalità di misura da utilizzare nei cantieri attivi. È dotato di un modulo laser di precisione, un display LCD retroilluminato, un sensore di inclinazione e una struttura rinforzata.

Il dispositivo X310 è resistente alle cadute da 2 metri, all'umidità e allo sporco, ed è pieno di tecnologia per rendere più facile effettuare misurazioni difficili come:

Aperture irregolari: i metri a nastro in metallo si piegano quando siete quasi arrivati all'angolo più lontano, rendendo difficile misurare la diagonale di un'ampia apertura da soli.

Questo video mostra come utilizzare il terminale intelligente e la modalità laser continua per eseguire facilmente misure diagonali.

Ostacoli: misure dritte possono essere difficili da eseguire nei cantieri attivi.

Smart Horizontal vi permette di scattare con un'inclinazione per passare sopra o sotto un ostacolo, e poi utilizza i dati provenienti dal sensore di inclinazione per sottrarre la distanza in più per ottenere la misura a livello orizzontale. Il DISTO si occupa della geometria, e voi non dovrete spostare pile di cartongesso.

Con una portata fino a 120 m, una piccola oscillazione dello strumento si traduce in ampi archi descritti dal puntatore laser sul bersaglio. Per ottenere risultati migliori sulle lunghe distanze, mantenete stabile il punto con un treppiede e un adattatore per treppiede TA360.

Per saperne di più sulle caratteristiche e sulle funzioni del dispositivo X310, consultare l'icona griglia selezionabile sotto riportata.

Certificazione per la precisione

Caratteristiche e funzioni

Le funzioni sono icone su sfondo blu, mentre le caratteristiche sono icone bianche con il rosso.

Icona di attivazione della modalità area

Icona di attivazione della modalità punto

Icona di attivazione della modalità linea

Icona di attivazione della modalità area: È l'area di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale dell'area di lavoro.

Icona di attivazione della modalità punto: È la modalità di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale della distanza misurando, mostrato come

Icona di attivazione della modalità linea: È la modalità di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale della distanza misurando, mostrato come

Icona di attivazione della modalità area: È l'area di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale dell'area di lavoro.

Icona di attivazione della modalità punto: È la modalità di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale della distanza misurando, mostrato come

Icona di attivazione della modalità linea: È la modalità di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale della distanza misurando, mostrato come

Icona di attivazione della modalità area: È l'area di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale dell'area di lavoro.

Icona di attivazione della modalità punto: È la modalità di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale della distanza misurando, mostrato come

Icona di attivazione della modalità linea: È la modalità di lavoro che può essere utilizzata per calcolare la funzione addizione/sottrazione per calcolare il totale della distanza misurando, mostrato come

Specifications

Certificato ISO 16331-1 per precisione di misurazione tipica ± 1 mm

Certificato ISO 16331-1 per campo di misurazione tipico Fino a 120 m

Opzioni di unità nel display 0,000 m | 0,0000 m | 0,00 m | 0,00 piedi | 0'00" 1/32 | 0'00" 1/16 | 0'00" 1/8 | 0'00" 1/4 | 0,00 poll. | 0 poll. 1/32 | 0 poll. 1/16 | 0 poll. 1/8 | 0 poll. 1/4

Icona di attivazione della modalità area

Icona di attivazione della modalità punto

EAN/UPC 7640110693261, 7640110693285 (Nord America)